FŐKÉTÜSZ
Előzze meg a szén-monoxid mérgezést!
Segítünk!

Az utóbbi időben jelentősen megnőtt a szén-monoxid mérgezéssel járó balesetek száma. Kérjük, a tragédiák elkerülése érdekében olvassa el tájékoztatónkat!

Kémények (égéstermék-elvezetők) rendszeres ellenőrzése

A megfelelő műszaki állapotú és rendszeresen karbantartott kémény a biztonság alapfeltétele. Éppen ezért kérjük, hogy a kéményseprők számára mindenképpen **tegye lehetővé az időszakos ellenőrzés elvégzését** otthonában. Kérje díjmentes elektronikus értesítésünket az ellenőrzés első időpontjáról!

Kényelmi szolgáltatásokért kérjük, regisztráljon a www.kemenysepro.hu oldalon!

Az ellenőrzés során esetlegesen feltárt életveszélyes hibák kéményseprő-ipari nyilatkozattal igazolt javításáig ne használja a kéményt! Amennyiben a kollégák valamilyen kisebb szabálytalanságra hívják fel figyelmét, azt a következő ellenőrzésig legyen szíves szüntesse meg!

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a szén-monoxid mérgezéssel járó balesetek jelentős részben a nem megfelelően karbantartott gázkészülékek használatára vezethető vissza.

Tüzelőberendezések, gázkészülékek karbantartása

A biztonság egyik legfontosabb feltétele a megfelelő műszaki állapotú és rendszeresen karbantartott tüzelőberendezés. A **gázkészülékek karbantartását legalább évente egyszer szakemberrel javasolt elvégeztetni**. A megfelelő karbantartás amellett, hogy növeli a biztonságot, csökkenti a gázkészülék fogyasztását is.

Kérje hivatalos szakszervíz vagy gázkészülék szerelő szakember segítségét!

Bár a zárt égésterű tüzelőberendezések biztonságosabbak a nyílt égésterű társaiknál, azonban rendszeres karbantartásuk szintén évente javasolt. Bizonyos mechnikai meghibásodások és behatások ellen ezen készülékek sem védettek.

A jól hőszigetelő, de fokozott légzárású nyílászárók gyakorlatilag elzárják a tüzelőberendezés működéséhez szükséges oxigén útját, ezzel veszélyes helyzetet teremtenek a lakásban.

Égéshez szükséges levegő-utánpótlás biztosítása

A nyitott égésterű tüzelőberendezések a fűtőanyag elégetéséhez szükséges levegőt az adott lakás légteréből nyerik. Éppen ezért **biztosítani kell a megfelelő levegő-utánpótlást**, ellenkező esetben jelentősen megnő a szén-monoxid visszaáramlás kockázata.

A kéményseprő az ellenőrzés alkalmával jelzi, ha elégtelen levegő-utánpótlást tapasztal.

A szükséges levegő-utánpótlás meghatározásához kérje gépészmérnök segítségét! Az általa készített hő- és áramlástechnikai méretezés pontos támpontot ad, hogy milyen műszaki megoldást kell alkalmaznia az elégséges égési levegő biztosításához.

A szén-monoxid visszaáramlások másik jelentős oka, hogy egyes háztartási eszközök negatívan hatnak a kémény működésére megnövelve ezzel a mérgezés kockázatát.

Ingatlanban működő készülékek összehangolása

A hagyományos, nyitott égésterű **gázkészülék rendeltetésszerű működését egyes, a lakásban található eszközök hátrányosan befolyásolhatják**, ezzel megnövelve a szén-monoxid mérgezés kockázatát. Ilyen készülék pl. a konyhai szagelszívó, a fürdőszobai ventilátor, de extrém esetben egy szárítós mosógép is.

> Hangolja össze a kazán működésével a lakás nyomásviszonyait megváltoztatni képes készülékek használatát!

A lakásban uralkodó nyomásviszonyokat megváltoztatni képes készülékek működését ún. elektronikus reteszeléssel össze kell hangolni a tüzelőberendezés működésével, így, ha az egyik készülék működik, a másik nem fog, megelőzve ezzel a szén-monoxid visszaáramlás kialakulását!

További információkért kérjük, látogasson el Társaságunk weboldalára: **www.kemenysepro.hu**

információ az ellenőrzés első tervezett időpontjáról

ellenőrzések és nyilatkozatok online megrendelése

ingyenes elektronikus értesítés az ellenőrzésről

egy felhasználónévvel több ingatlan kezelése

Rendeljen világszínvonalú, kiváló minősítésű **Honeywell XC70** típusú vészjelzőt! A termék házhozszállítással és bankkártyás fizetéssel is megvásárolható a honlapon.

FŐKÉTÜSZ Kft. | Levelezési cím: 1443 Budapest, Pf. 155.
Telefon: 1/999-0664 | E-mail: www.kemenysepro.hu üzenetküldő modul